

نظري التجربة العملية الثانية (قياس المقاومات)

أولا أهداف التجربة :


- معرفة طريقة تحديد المقاومات المرموز إليها بالألوان.
- التعرف على مقياس المقاومات (الأومتر) و استعماله في القياس المباشر.
- التعرف على جهاز الأمبير -متر و الفولت-متر و استعمالهما للقياس غير المباشر للمقاومات.

ثانيا مقدمة :

عنصر المقاومة هو العنصر الكهربائي الأكثر استعمالا في الدارات الكهربائية و الإلكترونية . إن عدد أشكال و أنواع المقاومات كبير جدا ، وهي تختلف أيضا في الأبعاد و الحجوم تبعا لقيمة استطاعتها الكهربائية . وللدلالة على قيمتها اتفق على استعمال حلقات ملونة على سطحها حيث يرمز كل لون إلى عدد وفق الجدول اللاحق ، و تقرأ قيمة المقاومة كما يلي .

ثالثا طرق تحديد المقاومات:

1- طريقة الألوان



الترميز الأكثر استعمالا هو عبارة عن 4 حلقات ملونة

ترسم على المقاومة بداية من أحد طرفيها حيث يشير :

- اللون الأول A إلى العدد الأول في القيمة R.
- اللون الثاني B إلى العدد الثاني في القيمة R.
- اللون الثالث C إلى عدد "الأصفر" التي يجب إضافتها خلف الرقمين السابقين .
- اللون الرابع D إلى النسبة المئوية للإرتياب على القيمة .

- و تكتب قيمة المقاومة R على النحو التالي :  $R = AB \cdot 10^C$  و  $D = \frac{\Delta R}{R}$  .

- نعطي في الجدول التالي الألوان المستعملة و الأرقام الموافقة لها:

الدقة					القيمة										
بيون لون	فضي	ذهبي	أحمر	بنّي	أبيض	رمادي	بنفسجي	أزرق	أخضر	أصفر	برتقالي	أحمر	بنّي	أزرق	لون
20%	10%	5%	2%	1%	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	رقم

انطلاقا من هذا الجدول يمكن أن نقوم بتحديد قيم كل المقاومات و نكتبها على الشكل:  $R = R \mp \Delta R$  .

## 2- طريقة القياس المباشر:

هو استعمال مباشر لجهاز قياس المقاومات (الأومتر) حيث يتم ربطه بين طرفي المقاومة ثم قراءة القياس مباشرة منه.


ملاحظة: يوجد الأومتر على نوعين:

- ذو المؤشر (analogique(à aiguille)

- الرقمي (digital(numérique).

3- طريقة القياس غير المباشر: نعتمد في هذه الحالة على قانون أوم المطبق على مقاومة  $R$  مدمجة في دائرة حيث

يعبرها تيار شدته  $I$  وتخضع لتوتر  $V$ .



$$V = R \cdot I \rightarrow R = \frac{V}{I} \quad \text{قانون أوم:}$$

تحديد القياس من الجهاز: عند استعمال أجهزة القياس الفولطمتر أو الأمبيرمتر نحدد المقدار المقاس  $x$  كما يلي:

$$x = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

الارتيايات في القياس:

$$R = \frac{V}{I} \rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I}$$

التوتر  $V$  المقاس بجهاز الفولط - متر، والشدة  $I$  المقاسة بجهاز الأمبير - متر كلاهما غير دقيق و إنما يحدد بارتيايات و

ذلك يعود إلى ما يلي:

• ارتيايات الجهاز (*instr*): تسمح رتبة الجهاز (*classe*) التي يعطيها الصانع بحساب الارتيايات المطلق

الناتج عن الجهاز بالعلاقة التالية:

$$(\Delta x)_{(instr)} = \frac{\text{الرتبة} \times \text{المعيار}}{100}$$

• ارتيايات المجرب (*opérat*): في الغالب نأخذ أن المجرب يمكن أن يخطأ في القراءة من الجهاز بنصف


تدرجه وعندئذ يحسب الارتيايات المطلق الناتج عن ذلك في القياس  $x$  بالعلاقة التالية:

$$(\Delta x)_{(opérat)} = \frac{0.5 \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

• ارتياب ناتج عن الطريقة المستعملة (méthode):

لقياس شدة التيار  $I$  الذي يجتاز المقاومة و التوتر  $V$  بين طرفيها نجد أننا أمام تركيبين مختلفين:

أ- الاشتقاق الطويل: (montage amont (ou longue dérivation de voltmètre) (ld))




في هذه الحالة التوتر  $V_m$  المقاس بجهاز الفولط - متر أكبر من  $V_R$  المطبق بين طرفي المقاومة لوحدها ، والشدة  $I$  المقاسة بجهاز الأمبير- متر مساوية لـ  $I_R$  التي تعبر المقاومة. وعليه فالمقاومة المقاسة بتطبيق قانون أوم  $R_m$  غير دقيقة فهي تحدد بارتياح نسبي قدره:

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{ld} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} = \frac{(R_m - R)I}{R_m I} = \frac{r_A}{R_m}$$

$$[ \text{يصلح للمقاومات الكبيرة} ] \quad \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{ld} = \frac{r_A}{R}$$

ب- الاشتقاق القصير: (montage aval (ou courte dérivation de voltmètre) (cd))



في هذه الحالة التوتر  $V_m$  المقاس بجهاز الفولط - متر مساويا لـ  $V_R$  المطبق بين طرفي المقاومة، والشدة  $I_m$  المقاسة بجهاز الأمبير- متر أكبر من  $I_R$  التي تعبر المقاومة. وعليه فالمقاومة المقاسة بتطبيق قانون أوم  $R_m$  غير دقيقة فهي تحدد بارتياح نسبي قدره:

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{cd} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} = \frac{I_V}{I_m} = \frac{V_m/r_V}{V_m/R_m} = \frac{R_m}{r_V}$$

$$[ \text{يصلح للمقاومات الصغيرة} ] \quad \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{cd} = \frac{R}{r_V}$$

الارتياح النسبي الكلي:  $\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{tot}$

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{tot} = \left[\left(\frac{\Delta V}{V}\right) + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)\right]_{instr} + \left[\left(\frac{\Delta V}{V}\right) + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)\right]_{opérat} + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{méth}$$