



# 4- Adiabatic flow Through Nozzle Le =

- السؤال = ماذا ندرسها Nozzle
- لأن المسامات بين ريشة التربينه
- (stator rotor) على شكل Nozzle
- في هذا النوع يتم تحويل مقدار من الطاقة الحرارية على طاقة حركية حيث تزداد السرعة ويقل الضغط
- في هذا الإجراء لا يتم إضافة أي قدر من الطاقة للمائع أي انه الطاقة الكلية ثابتة لا تتغير



• الضغط بين المزدوج الحقيقي والمثالي يساوي فتكون السرعة مختلفة وبالتالي الشانر تتغير

$$\eta_s = \frac{\text{actual change in Kinetic energy}}{\text{ideal change in Kinetic energy}} = \frac{\Delta E_{c \text{ réelle}}}{\Delta E_{c \text{ (idé)}}} \quad (2)$$

$$\begin{cases} h_{01} = h_1 + \frac{C_1^2}{2} \\ h_{02} = h_2 + \frac{C_2^2}{2} \end{cases} \Rightarrow h_{01} = h_{02} = h_1 + \frac{C_1^2}{2} = h_2 + \frac{C_2^2}{2}$$

$$\begin{cases} \Delta KE_r = \Delta E_{c \text{ (réelle)}} = h_1 - h_2 = \frac{1}{2}(C_2^2 - C_1^2) \\ \Delta KE_i = \Delta E_{c \text{ (idéale)}} = h_1 - h_{2s} = \frac{1}{2}(C_{2s}^2 - C_1^2) \end{cases}$$

$$\eta_s = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}} = \frac{C_2^2 - C_1^2}{C_{2s}^2 - C_1^2}$$

$$\eta_s = \frac{(h_1 - h_{2s}) - (h_2 - h_{2s})}{h_1 - h_{2s}} = 1 - \frac{h_2 - h_{2s}}{h_1 - h_{2s}}$$

\* Nozzle efficiency for small pressure ratio =

في هذا الجراء لا يوجد احتكاك في الفضا بين المدخل والمخرج وبالتالي يمكن اعتبار المائع معاً في (incompressible)  $\rho = \text{constant}$

$$\eta_s = 1 - \frac{h_2 - h_{2s}}{h_1 - h_{2s}}$$

$h_2 - h_{2s}$  = isenthalpy loss due to irreversible flow.

$T ds = dh - v dp \rightarrow$  for isentropic flow  $\Rightarrow T ds = 0$

So,  $dh_{2s} = v dp = \frac{dp}{\rho}$ , hence =

$$\int_{h_1}^{h_{2s}} dh = \int_{P_1}^{P_2} \frac{dp}{\rho} \Rightarrow h_1 - h_{2s} = \frac{1}{\rho} (P_1 - P_2)$$

$$\begin{aligned}
 h_2 - h_{2s} &= (h_1 - h_{2s}) - (h_1 - h_2) \\
 &= \frac{1}{\rho} (P_1 - P_2) - \frac{1}{2} (C_2^2 - C_1^2) \\
 &= \frac{1}{\rho} \left[ (P_1 + \frac{1}{2} \rho C_1^2) - (P_2 + \frac{1}{2} \rho C_2^2) \right]
 \end{aligned}$$

$$h_2 - h_{2s} = \frac{1}{\rho} (P_{01} - P_{02})$$


done

$$\boxed{\zeta_s = 1 - \frac{P_{01} - P_{02}}{P_1 - P_2}}$$

\* Nozzle velocity coefficient =  $\boxed{C_N = \frac{C_2}{C_{2s}}}$

5) Adiabatic flow Through Diffuser


لماذا تدعى [diffuser]  
 \* تدعى الـ Diffuser  
 لأنه كلما اتسعت المساحة  
 ينخفض الضغط (component)  
 على شكل (diffuser).



\* في هذا الجزء يتحول جزء من الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية ممتصة في صورة ارتفاع في الضغط وكذلك انخفاض في السرعة عند الخروج  
 \* لا يتم إضافة أي قدر من الطاقة أي أن الطاقة الكلية ثابتة لا تتغير عند الأجزاء.

5. A diabatic flow Through Diffuser =

a. Diffuser efficiency for small pressure rise:



\* For small rise in static pressure flow is incompressible ( $\rho = \text{const}$ )

$$\bullet \frac{P_{01}}{\rho} = \frac{P_{02s}}{\rho}$$

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho c_1^2 = P_{2s} + \frac{1}{2} \rho c_{2s}^2$$

$$P_{2s} - P_1 = \frac{1}{2} \rho (c_1^2 - c_{2s}^2) \rightarrow \textcircled{1}$$

actual (réelle) pressure rise ( $P_2 - P_1$ )

$$P_2 - P_1 = (P_{02} - \frac{1}{2} \rho c_2^2) - (P_{01} - \frac{1}{2} \rho c_1^2) \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\frac{(P_2 - P_{02}) - (P_1 - P_{01})}{\rho} = \frac{1}{2} (c_1^2 - c_2^2)$$

$$\boxed{c_2 = c_{2s}}$$

is the condition

$$\frac{1}{2} \rho (c_1^2 - c_2^2) = \frac{1}{2} \rho (c_1^2 - c_{2s}^2) \Rightarrow \text{is } c_2 = P_{2s} - P_1$$

$$\eta_D = \frac{\text{actual static pressure rise}}{\text{ideal static pressure rise}} = \frac{P_2 - P_1}{P_{2s} - P_1}$$

$$= \frac{P_2 - P_1}{\frac{1}{2} \rho (c_1^2 - c_2^2)}$$

from ① and ②

$$\Delta P_a = P_2 - P_1 = \underset{\substack{\downarrow \\ P_{2s} - P_1}}{\Delta P_s} - \underset{\substack{\downarrow \\ P_{01} - P_{02}}}{\Delta P_0}$$

$$\textcircled{2} - P_2 - P_1 = (P_{02} - P_{01}) + \frac{1}{2} \rho (C_1^2 - C_2^2)$$

$$\frac{1}{2} \rho (C_1^2 - C_2^2) = \frac{1}{2} (C_1^2 - C_{2s}^2) = (P_{2s} - P_1) = \text{و لا نس}$$

$$\begin{aligned} \cancel{P_2} \cdot \Delta P_a = P_2 - P_1 &= \text{و لا نس} \\ &= -(P_{01} - P_{02}) + (P_{2s} - P_1) = -\Delta P_0 + \Delta P_s = \\ &= \boxed{\Delta P_s - \Delta P_0} \end{aligned}$$

$$\Delta P_a = P_2 - P_1 = \Delta P_s - \Delta P_0$$

$$\eta_D = \frac{\Delta P_a}{\Delta P_s} = \frac{\Delta P_s - \Delta P_0}{\Delta P_s} = 1 - \frac{\Delta P_0}{\Delta P_s}$$

$$\eta_D = 1 - \frac{P_{01} - P_{02}}{P_{2s} - P_1}$$


$$\eta_D = 1 - \frac{P_{01} - P_{02}}{\frac{\rho}{2} (C_1^2 - C_2^2)}$$

\* لكن طالما ذاهنوم الكفاءة في هذه الحالة هي اساسا على الضغط  
يعني كوننا  $\frac{\Delta P_a}{\Delta P_s}$

لاننا ثبتنا السرعة في المخرج فلا بد من استخدام الضغط للتعبير على الكفاءة و هنا ثبتنا السرعة لان الكفاءة ثابتة



Turbine stage =



تتكون التربينات من عدد من المراحل كل مرحلة تتيج تعمل بتكون من [ 1 rotor 1 stator ]

1- stator (Nozzle)

quel est le role du stator et

① يقوم بتوجيه المائع في الاتجاه الصحيح من بينما على ريشة Rotor توجيهها صحيحا بأقل مفاويد وكذلك تحويل جزء من طاقة المائع إلى طاقة حركية (زيادة في السرعة).

④ تحويل طاقة المائع [جزء منها] إلى طاقة حركية يعني مما الأخر بزود السرعة

عن طريق "Rate change of momentum" بحث تغيير السرعة باتجاهها ومقداراً "mv" بحيث أن أنتج قوة والتي بدورها تتسبب

عزم (Torque) على التوربينات بحيث تنتج طاقة دورانية وهو القانون الثاني لنيوتن . وهذا تكلمه طاباًه (Stator).

خاصة في Rotor =

Note (ملاحظة)


\* المصاحبة تزيد من اتجاه التدفق . وبالتالي يحصل détente والتي يؤدي إلى انخفاض في الضغط والتي يؤدي إلى زيادة في الحجم النوعي [specific volume]  $v$  [  $\frac{m^3}{kg}$  ] وبالتالي أنما يحتاج إلى مساحة أكبر مما أجل باستجاب الحجم كبدل من أجل تثبيت سرعة الموازية لمصدر الدوران (Axial) وهي سرعة التدفق.

$$m = C_x SA = \frac{C_x}{v} A \quad \text{avec} \quad \begin{cases} m = \text{const} \text{ et } v \uparrow \Rightarrow A \uparrow \\ C_x = \text{const} \end{cases}$$

Power is Thrust force =

وهذا من أجل التقليل من

$$\sum F_{\text{thrust of velocity}} = \dot{m} (C_{x1} - C_{x2}) = \text{zero}$$



\* Momentum eq-  $\sum F = \frac{d}{dt}(mc)$  القانون الثاني نيتون  
وهو التعبير في كمية الحركة بالنسبة للوقت

$$\sum F = \dot{m}(C_2 - C_1)$$

$$\sum F = \frac{m_2 C_2 - m_1 C_1}{dt} = \dot{m} (C_2 - C_1)$$

Moment of Momentum eq =

$$\tau = \frac{d}{dt} (mrc) = \frac{m_2 r_2 C_2 - m_1 r_1 C_1}{dt}$$

$$\tau = \dot{m} (r_2 C_{y2} - r_1 C_{y1})$$

أن  $C_y$  هي المركبة المسؤولة عن التفاعل  
أما  $C_x$  هي المركبة المسؤولة عن التسريع

$$\text{Power} = \tau \cdot \omega = \dot{m} (\omega r_2 C_{y2} - \omega r_1 C_{y1}) = \dot{m} (U_2 C_{y2} - U_1 C_{y1})$$

$$WE = U_2 C_{y2} - U_1 C_{y1} \quad (\text{work of Euler})$$

$$U_1 = U_2 \quad (\text{Axial Machine})$$

$$\text{done} = WE = U (C_{y2} - C_{y1})$$

↳ For axial compressor



⑧ لأن [pump or compression] يزود الطاقة .

$$W_E = u(C_{y1} - C_{y2}) \text{ Turbine}$$

لأنها تسحب الطاقة من المائع وتحوّلها إلى تسغل ميكانيكية .


$$H_E = \frac{W_E}{\dot{Q}} = \frac{u(C_{y1} - C_{y2})}{\dot{Q}} \quad \text{Height Euler}$$

وهو نظري تحت .

Why relative velocity =

تخيل معي أنك بتجري على سكة ناطقة عن يمينك وتسير بها وهي بتجري وأنت بتجري من الخلف على حكم أنك ستصل بالهذه السيارة أو لا .

لا هي سرعة العربة ولا سرعتك أنت ولأن الذي يحكم هو السرعة النسبية بينك وبينها فمقدار وجه الاتجاه .



أنت تجري ستره ان العربة تجري ل سرعة (W) ولكن لو واحد واقف على الرصيف . سرعة العربة بالنسبة له (c)

\* إسقاط المثال على التربينات =

المائع له سرعة مطلقة (c) و الريشة تجري بسرعة مطلقة (u) وبالتالي من تتلقا الريشة مع المائع بأقل مفاتيح لازم نظرب

(4) زوايا الرئيسية في السرعة النسبية (W)


ملاحظة: ← أي جزء دوار يتفاعل مع السرعة النسبية (W)

← أي جزء ثابت يتفاعل مع السرعة المطلقة (C)

\* Axial Turbine stage velocity diagrams =



\* أي زاوية تقاس مع السرعة المطلقة بالنسبة للرأس (C axial direction) α

\* = = = = النسبية = للرأس = (W axial direction) β



تسمى سرعة محطة stator


تسمى سرعة النسبية rotor



لا حظ \* C2 > C3 ← rotor أخف جزء من الطاقة حولها لتعمل متبادلة


\* لأن العنصر الدوار (rotor) ابطأ من رئيسة من حركة وماتركها

على نفس stage على شكل Nozzle النسبية ترتفع بحيث



توضيح:

⑤ المثلث = مع بعض = من أجل إنشاء زاوية  $C_2$  بين الزوايا =



Notes :

$$C_{x3} = C_{x1} = C_{x2} = W_{x2} = W_{x3} \rightarrow \textcircled{1}$$

$\left\{ \begin{array}{l} C_x = \text{مسؤولية في اللفافة} \\ C_y = \text{مسؤولية في السفل} \end{array} \right.$

- \* Stage exit angle =  $\alpha_3 = \alpha_1$  ←  $\alpha$  الزوايا =
- \* Nozzle exit angle =  $\alpha_2$
- \* Rotor/Blade inlet angle =  $B_2$
- \* Rotor/Blade exit angle =  $B_3$

- \* stage exit  $C_3$
- \* stage inlet  $C_1$  →  $C_1 = C_3$
- Nozzle

تانيا السرعة =

من أجل أن يدخل المائع بنفس الشكل على المرحلة الثانية (stage 2)

Repeating stage من أجل أن يكون  $C_x$  ثابتة في كل مرحلة

- \* Nozzle exists velocity  $\rightarrow C_2$
- \* inlet relative velocity  $\rightarrow W_2$
- \* exist relative velocity  $\rightarrow W_3$
- \* axial flow velocity  $\rightarrow C_x$

Tangential velocity component  $\rightarrow C_y$   
 $= \text{السرعة العرضية} = W_{\text{tang}}$

$$\left\{ \begin{aligned} C_{y2} &= U + W_{y2} \\ W_{y3} &= U + C_{y3} \\ C_{y2} + C_{y3} &= W_{y2} + W_{y3} \rightarrow (2) \end{aligned} \right.$$

\*  $\frac{2}{C_x} \text{ EP}$   $\frac{C_{y2}}{C_x} + \frac{C_{y3}}{C_x} = \frac{W_{y2}}{C_x} + \frac{W_{y3}}{C_x}$   
 $\tan \alpha_2 + \tan \alpha_3 = \tan \beta_2 + \tan \beta_3$

Euler's work =

$W = \Delta (MV) = \text{velocity}$   
 change of Momentum

$W = [C_{y2} - (-C_{y3})] U = (C_{y2} + C_{y3}) U$   
 $W \text{ [kg/m}^2\text{s]}$

Work from enthalpy =

$W = h_{01} - h_{03} = h_{02} - h_{03}$

$h_{01} = h_{02} \text{ is}$

Station of Stator  $\rightarrow$  لا يتغير طاقة ولا يتغير سرعة  $\rightarrow$   $h_{01} = h_{02}$   
 (Station of Stator)  $\rightarrow$  لا يتغير طاقة ولا يتغير سرعة

$$W = (h_2 - h_3) + \frac{1}{2} (c_2^2 - c_3^2)$$

$$\text{qua: } h_{02,rel} = h_{03,rel} \Rightarrow h_2 + \frac{w_2^2}{2} = h_3 + \frac{w_3^2}{2}$$

$$h_2 - h_3 = \frac{1}{2} (w_3^2 - w_2^2)$$

$$W = \frac{1}{2} (c_2^2 - c_3^2) + \frac{1}{2} (w_3^2 - w_2^2)$$

↓ for axial Turbine.

For Stator  $h_{01} = h_{02}$  لا يتغير تسجل ولا يأخذ تسجل

ماد حطه = تسجل نسبت أن  $h_{02,rel} = h_{03,rel}$  أو بالأفهم =

ببساطة =  $\left(\frac{Rel}{relative}\right)$  يعني بالنسبة للسرعة النسبية.

هناك تخيلان = ~~تخيل~~ يمكن يصل وتخييل لا يمكن حصوله  
التخييل رقم (1) = تخيل لو أنك واقف خارج التربينه وتراقبها.  
أنت الآن واقف في مكان ثابت.

إذا نسبت المائع سرعة المائع بالنسبة لك أنت هي  $c$  وسرعة الرئيسية  
هي  $w$  بالنسبة لك أرضاً. أمّا السرعة النسبية بين المائع والرئيسية هي  
 $W$  وفي هذا الالة عندنا عمود يقوم بخرقة دوار رئيسية إذا هناك  
استطاعة.

التخييل رقم (2) لا يمكن حصوله ولكن قد تخيله = أنت الآن موجود  
على الرئيسية. إذا سرعة الرئيسية بالنسبة لك هي  $c$  ولا تتحرك  
معها ~~تخيل~~ بنفسها السرعة. أمّا سرعة المائع بالنسبة لك هي  $W$  وهي سرعة  
نسبية.  
معنى هذا أنه العمل النسبي =  $c$  كما أننا في جدار ثابت (Nozzle).

عند ما هنا = عمود ثابت نسبياً ومائع يجري بسرعة  $w$ .  $W_{rel} = 0$

Work relative  $\Rightarrow \bar{W}_{rel} = 0 = h_{02,rel} - h_{03,rel}$  (8)

$\Rightarrow h_{02} = h_{03,rel} \Rightarrow h_2 + \frac{1}{2} w_2^2 = h_3 + \frac{1}{2} w_3^2$   
 $= \frac{1}{2} (w_2^2 - w_3^2)$

$\bar{W} = h_{04} - h_{03} = h_{02} - h_{03}$

$\bar{W} = U (C_{y2} + C_{y3})$

$h_{02} - h_{03} = U (C_{y2} + C_{y3})$

$(h_2 - h_3) + \frac{1}{2} (C_2^2 - C_3^2) = U (C_{y2} + C_{y3})$

$h_2 - h_3 + \frac{1}{2} (C_x^2 + C_{y2}^2 - C_x^2 - C_{y3}^2) = U (C_{y2} + C_{y3})$

$h_2 - h_3 + \frac{1}{2} (C_{y2} + C_{y3}) (C_{y2} - C_{y3}) = U (C_{y2} + C_{y3})$

$h_2 - h_3 + \frac{1}{2} [C_{y2} + C_{y3}] [C_{y2} - C_{y3} - 2U] = 0$

$h_2 + h_3 + \frac{1}{2} (C_{y2} + C_{y3}) [C_{y2} - U - (C_{y3} + U)] = 0$

$h_2 + h_3 + \frac{1}{2} [w_{y2} + w_{y3}] [w_{y2} - w_{y3}] = 0$


$h_2 + h_3 + \frac{1}{2} (w_{y2}^2 - w_{y3}^2) = 0$

$h_2 + \frac{1}{2} w_{y2}^2 = h_3 + \frac{1}{2} w_{y3}^2 \Rightarrow \underline{h_{02,rel} = h_{03,rel}}$

$h_2 + \frac{1}{2} w_y^2 + \frac{1}{2} w_x^2 = h_3 + \frac{1}{2} w_y^2 + \frac{1}{2} w_x^2$

$h_2 + \frac{w_2^2}{2} = h_3 + \frac{w_3^2}{2} \Rightarrow \underline{h_{02,rel} = h_{03,rel}}$

9




$$\begin{aligned}
 h_{o_{rel}} &= h + \frac{1}{2} W^2 & \left. \begin{array}{l} W_3 > W_2 \\ C_2 > C_3 \end{array} \right\} \\
 P_{o_{rel}} &= P + \frac{3}{2} W^2
 \end{aligned}$$

↳ V

$$\left. \begin{aligned}
 h_{o_{2rel}} &= h_2 + \frac{1}{2} W_2^2 \\
 h_{o_{3rel}} &= h_3 + \frac{1}{2} W_3^2
 \end{aligned} \right\}$$

avec  $h_{o_{2rel}} = h_{o_{3rel}}$   
 $W_3 > W_2$



$$h_{02rel} < h_{02}$$

بالتالي  $\omega$

$$h_{03} < h_{03rel}$$

$$h_{02} = h_{02rel} = h_{03rel} \quad (\text{مساوية})$$

2) Why  $h_{02} > h_{02rel}$

$h_{02}$	$h_{02rel}$
$h_2 + \frac{C_2^2}{2}$	$h_2 + \frac{w_2^2}{2}$
$\cancel{h_2} + \frac{\cancel{C_{y2}^2}}{2} + \frac{\cancel{C_{x2}^2}}{2}$	$\cancel{h_2} + \frac{\cancel{W_{y2}^2}}{2} + \frac{\cancel{W_{x2}^2}}{2}$

$$\boxed{C_{y2} > W_{y2}} \quad \left. \begin{array}{l} \text{السرعة} \\ \text{السرعة} \end{array} \right\}$$

donc  $h_{02} > h_{02rel}$

3) Why  $h_{03} < h_{03rel}$

$h_{03}$	$h_{03rel}$
$h_3 + \frac{C_{y3}^2}{2} + \frac{C_{x3}^2}{2}$	$h_3 + \frac{W_{y3}^2}{2} + \frac{W_{x3}^2}{2}$

$$\text{donc } C_{y3} < W_{y3} \quad \left. \begin{array}{l} \text{السرعة} \\ \text{السرعة} \end{array} \right\}$$

$h_{03} < h_{03rel}$



# \* Degree of reaction [R]

$$R = \frac{\text{static enthalpy drop across rotor}}{\text{static enthalpy drop across stage}}$$

وهو يعني الـ Rotor نزل الإنتالبي ( détente ) بكم متساوية بالنتيجة  
 الإنتالبي اللى نزل داخل المرحلة كالتالي .

$$R = \frac{h_2 - h_3}{h_1 - h_3}$$

$$W = h_{01} - h_{03} = h_1 - h_3 = U(C_{y2} + C_{y3})$$

$$h_1 - h_3 = U(W_{y2} + W_{y3})$$

$$h_{02rel} = h_{03rel} \Rightarrow h_2 + \frac{1}{2} W_2^2 = h_3 + \frac{1}{2} W_3^2$$

$$\begin{aligned} h_2 - h_3 &= \frac{1}{2} (W_3^2 - W_2^2) = \frac{1}{2} (W_3 - W_2)(W_3 + W_2) \\ &= \frac{1}{2} (W_{3y} + W_{3x} - W_{2y} - W_{2x}) \\ &= \frac{1}{2} (W_{3y}^2 - W_{2y}^2) \\ &= \frac{1}{2} (W_{y3} + W_{y2})(W_{y3} - W_{y2}) \end{aligned}$$

$$R = \frac{\frac{1}{2} (W_{y3} - W_{y2})(W_{y3} + W_{y2})}{U(W_{y2} + W_{y3})} = \frac{W_{y3} - W_{y2}}{2U} \cdot \frac{C_x}{C_x}$$

$$R = \frac{C_x}{2U} \cdot \frac{W_{y3} - W_{y2}}{C_x} = \frac{\phi}{2} (\tan \beta_3 - \tan \beta_2) \rightarrow$$

$$* W_{y2} = C_{y2} - U$$

$$R = \frac{C_x}{2U} \left( \frac{W_{y3} - C_{y2} + U}{C_x} \right) = \frac{1}{2} + \frac{C_x}{2U} \left( \frac{W_{y3} - C_{y2}}{C_x} \right)$$

$$R = \frac{1}{2} + \frac{\phi}{2} (\tan \beta_3 - \tan \alpha_2) \rightarrow (2)$$

\*  $w_{y3} = C_{y3} + U$

$$R = \frac{C_x}{2U} \left( \frac{C_{y3} + U - w_{y2}}{C_x} \right) = \frac{1}{2} + \frac{C_x}{2U} \left( \frac{C_{y3} - w_{y2}}{C_x} \right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\phi}{2} (\tan \alpha_3 - \tan \beta_2) \rightarrow \textcircled{2}$$

\*  $w_{y2} = C_{y2} - U$

\*  $w_{y3} = C_{y3} + U$

$$R = \frac{C_x}{2U} \left[ \frac{C_{y3} + U - C_{y2} + U}{C_x} \right]$$

$$R = \frac{C_x}{2U} \left[ \frac{2U}{C_x} + \frac{C_{y3}}{C_x} - \frac{C_{y2}}{C_x} \right]$$

$$R = 1 + \frac{C_x}{2U} \left[ \frac{C_{y3}}{C_x} - \frac{C_{y2}}{C_x} \right] = 1 + \frac{\phi}{2} (\tan \alpha_3 - \tan \alpha_2)$$

$\frac{C_x}{U}$  = flow coefficient  
 $\phi$  = coefficient de défilé  
 $\frac{C_x}{U} = \phi [t]$

Degree of reaction =  $\frac{w_2 \tan \alpha_2 - w_3 \tan \alpha_3}{w_2 \tan \alpha_2 - w_3 \tan \alpha_3}$   
 (stage) rotor


$\psi$  = Loading coefficient [Coefficient de chargement]

$$\psi = \frac{W_{Euler}}{\dot{m} U^2} = \frac{\dot{m} a h}{\dot{m} U^2} = \frac{\dot{m} c_p (T_{01} - T_{02})}{\dot{m} U^2} = \frac{c_p (T_{01} - T_{02})}{U^2}$$

$$\psi = \frac{\dot{m} U (\tan \alpha_2 + \tan \alpha_3)}{\dot{m} U^2} = \frac{C_x}{U} \cdot \frac{U}{U} \cdot \left( \frac{U \tan \alpha_2}{C_x} + \frac{U \tan \alpha_3}{C_x} \right) = \phi [\tan \alpha_2 + \tan \alpha_3] = \phi [\tan \beta_2 + \tan \beta_3]$$

$\tan \alpha_2 + \tan \alpha_3 = \tan \beta_2 + \tan \beta_3$





$$\beta_2 = \beta_3$$


$$w_2 = w_3 \iff h_2 = h_3 \quad \text{UB}$$

So, rotor of blades is ducts, NO, NOZZLE

\* 50% Degree of Reaction

$$R = \frac{h_2 - h_3}{h_1 - h_3} = 0,5 = \frac{h_2 - h_3}{(h_1 - h_2) + (h_2 - h_3)}$$

$$\Rightarrow h_2 - h_3 = 0,5(h_1 - h_2) + 0,5(h_2 - h_3) \Rightarrow h_2 - h_3 = h_1 - h_2 \Rightarrow \Delta h_{\text{stator}} = \Delta h_{\text{rotor}}$$



$$R = \frac{1}{2} + \frac{\phi}{2} (\tan \alpha_3 - \tan \beta_2) \Rightarrow 0,1 \Rightarrow \tan \alpha_3 = \tan \beta_2 \Rightarrow \alpha_3 = \beta_2$$

$$R = \frac{1}{2} + \frac{\phi}{2} (\tan \beta_3 - \tan \alpha_2) = 0,1 \Rightarrow \tan \beta_3 = \tan \alpha_2 \Rightarrow \beta_3 = \alpha_2$$

$$\alpha_3 = \alpha_1 + C_3 \text{ (مع } C_1)$$

$$\alpha_3 = \beta_2 = \alpha_1 \text{ (ب) } \downarrow$$

$$\begin{aligned} \tan \beta_2 &= \tan \alpha_3 \\ \frac{W_{y2}}{W_{x2}} &= \frac{C_{y3}}{C_{x3}} \end{aligned} \quad \text{مع } W_1 \text{ و } W_2$$


$$\boxed{W_{x2} = C_{x3} = W_x = C_x} = \text{مع } W_1$$

$$\left. \begin{aligned} \boxed{W_{y2} = C_{y3}} \\ \text{avec} \\ C_{x2} = C_{x3} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &= \text{ب) } \downarrow \\ &= \Rightarrow \boxed{W_2 = C_3} \end{aligned}$$

$$\tan \beta_3 = \tan \alpha_2 = D \quad \text{مع } W_1 \text{ و } W_2 \text{ و } W_3$$

$$\Rightarrow \beta_3 = \alpha_2 \Rightarrow W_3 = C_2$$

من ذلك ان  $W_1, W_2, W_3$  و  $C_1, C_2, C_3$  في Stator و Rotor




\* 30 % degree of reaction =

$$R = \frac{h_2 - h_3}{h_1 - h_3} = 0,3$$

$dh_{\text{stator}} > dh_{\text{rotor}}$   
 30% > 20%

$$R = \frac{1}{2} + \frac{\phi}{2} [\tan \beta_3 - \tan \alpha_2] = 0,3$$

$$\text{ona} = \boxed{\phi > 0}$$



$$\Rightarrow \frac{\phi}{2} [\tan \beta_3 - \tan \alpha_2] = -0,2 < 0$$

donc:  $\frac{\phi}{2} > 0 \Rightarrow \tan \beta_3 - \tan \alpha_2 < 0$

$$\Rightarrow \tan \beta_3 < \tan \alpha_2$$

$$\Rightarrow \boxed{\beta_3 < \alpha_2} \quad (1)$$

$$\Rightarrow W_3 < C_2$$

$$\Rightarrow R = \frac{1}{2} + \frac{\phi}{2} [\tan \alpha_3 - \tan \beta_2] = 0,3$$

$$\Rightarrow \tan \alpha_3 - \tan \beta_2 < 0 \Rightarrow \tan \alpha_3 < \tan \beta_2$$

$$\Rightarrow \alpha_3 < \beta_2$$


$$\alpha_3 < \beta_2$$


$$\Rightarrow \boxed{C_3 < W_2}$$

$$\frac{C_{y3}}{C_{x3}} < \frac{W_{y2}}{W_{x2}}$$

avec  $C_{x3} = W_{x2}$

$$\boxed{C_{y3} < W_{y2}} \quad \text{si}$$






$$C_2 > W_3$$

$$W_2 > C_3$$

\* 80% Degree of reaction =  $R$

$$R = \frac{h_2 - h_3}{h_1 - h_3} = 0,8$$

$\Delta h_{rotor} > \Delta h_{stator}$



$$R = \frac{1}{2} + \frac{\phi}{2} [\tan \beta_3 - \tan \alpha_2] = 0,8$$

$$\frac{\phi}{2} [\tan \beta_3 - \tan \alpha_2] = 0,3 > 0 = 0,3$$

$$\frac{\phi}{2} > 0 = 0,3$$

$$\tan \beta_3 - \tan \alpha_2 > 0 = 0,3$$

$$\tan \beta_3 > \tan \alpha_2 = 0,3$$

$$\boxed{\beta_3 > \alpha_2}$$

$$W_3 > C_2 = \dots$$


$$R = \frac{1}{2} + \frac{\phi}{2} [\tan \alpha_3 - \tan \beta_2] = 0.18$$

$$\tan \alpha_3 - \tan \beta_2 > 0$$

$$\tan \alpha_3 > \tan \beta_2$$

$$\alpha_3 > \beta_2 = 0.615$$


$$C_3 > W_2$$



100% Degree of reaction (R = 1)

$$R = \frac{h_2 - h_3}{h_1 - h_3} = 1$$

$$h_1 - h_3 = h_2 - h_3$$



\* يعني أن التغير في الإنشائي يحدث كلها داخل Poter



$$R = 1 + \frac{\phi}{2} [\tan \alpha_3 - \tan \alpha_2] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\phi}{2} [\tan \alpha_3 - \tan \alpha_2] = 0 \Rightarrow \tan \alpha_3 = \tan \alpha_2$$

$\alpha_3 = \alpha_2$



$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$$

$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$

$$C_1 = C_2 = C_3$$

Duct  
(Conduite)

Stator (شحن) = ...




if  $h_{o1} = h_{o2}$ , stator  $\Rightarrow h_1 = h_2$  ...

$$\left. \begin{aligned} h_{o1} &= h_1 + \frac{C_1^2}{2\phi} \\ h_{o2} &= h_2 + \frac{C_2^2}{2\phi} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{C_1}{\phi} = \frac{C_2}{\phi}$$

② اذن في هذه الحالة state روتور  $P_{rot}$  [Conductance] لوجوه الامان في ك

\* Mollier Diagramme for an Impulse Turbine stage :



Impulse ان يوجد روتور في الضغط داخل روتور

\*  $w_3 < w_2$  ← بسبب الاحتكاك  
 \* زيادة في الانسالي داخل روتور  
 \*  $h_3 > h_2$

في سبب الاحتكاك

# IMPULSE, Reaction, Curtis and Rateau stage:

1) IMPULSE stage =

مرحلة لا يحدث أي تغير في الضغط الاستاتيكي خلال ال Rotor


2) Reaction stage =

مرحلة لا يحدث تغير في الضغط الاستاتيكي خلال Rotor

3) Curtis stage [ Multi-stage velocity ] =  
\* Compound impulse Turbine

في هذه الحالة يحدث انخفاضا في الضغط الاستاتيكي داخل ال Nozzle الأولى فقط وبالتالي ال Nozzle تعتبر ريشة كوسيلة فقط للتأجيل دون تغير في الضغط وسويت

مرحلة رالي أخرى [ velocity compound ] لأن السرعة تنخفض في ريشة رotor




Handwritten notes and a small diagram of a turbine rotor.

④ Rateau stage E multi stage Pressure Compounded impulse Turbine (21)

\* بعد انضغاطه اريجي في الضغط لكل مرحلة


➤ Nozzle توصب المائع وتزودني سرية



\* ازي تركيب الريست التريبنة!

\* بيكون عندك الريش موزونة ومترقمة لكمان في Rotor. ابدأ اهنج  
 كل ريست في مكانها وبعده اقل على الريسة ولشان صخر جيت من  
 مع الدورانه

اعمل "Balance" للمرحلة الأولى وبعدهه ركب المرحلة الثانية  
 واصل اتزان بين المرحلة الأولى والثانية وركب المرحلة الثالثة  
 واصل اتزان لكل مرحلة والمراحل كلها مع بعض. ممكن تكون فيه صهار  
 في المرحلة لا هو بمرطولا بيهل حاصو لكن هدفه "balance"



# Type of Balance

## T. of Balance

Static balance

لما يكون الجسم المتوازن

Dynamic balance

لما يكون الجزء في حالة دوران  
وهنا يمكن فصل اهتزازات

جها، اهتزازات = sensor الاهتزازات

\* الرابطة بين  $\psi$  and  $\phi$  وزوايا اهتزاز السرعة

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi = \frac{\Delta W}{u^2} \text{ Loading coefficient} \\ \phi = \frac{C_x}{u} \text{ flow coefficient} \end{array} \right. = u(C_{y_2} + C_{y_3})$$

$$\psi = \frac{u(C_{y_2} + C_{y_3})}{u^2} = \frac{C_x}{C_x}$$

$$\psi = \frac{C_x}{u} \cdot \frac{(C_{y_2} + C_{y_3})}{C_x}$$

$$\psi = \phi [\tan \alpha_2 + \tan \alpha_3] \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\tan \alpha_2 + \tan \alpha_3 = \tan \beta_2 + \tan \beta_3$$

هو اهتزاز السرعة

$$\psi = \phi [\tan \beta_2 + \tan \beta_3] \rightarrow \text{CS } \downarrow \text{ (2)}$$

$$\psi = \frac{C_{y_2} + C_{y_3}}{U} \cdot \frac{C_x}{C_x}$$

$C_{y_2} = W_{y_2} + U$  = وكتا من مثلات السرعة

$$\psi = \frac{W_{y_2} + U + C_{y_3}}{U} \cdot \frac{C_x}{C_x} = \frac{C_x}{U} \left[ \frac{W_{y_2}}{C_x} + \frac{U}{C_x} + \frac{C_{y_3}}{C_x} \right]$$

$$\psi = \phi \left[ \tan \beta_2 + \frac{1}{\phi} + \tan \alpha_3 \right]$$

$$\psi = 1 + \phi [\tan \beta_2 + \tan \alpha_3] \rightarrow \text{(3)}$$

$W_{y_3} = C_{y_3} + U$  = مثلات السرعة

$$\psi = \frac{C_x}{U} \left[ \frac{C_{y_2}}{C_x} + \frac{W_{y_3}}{C_x} - \frac{U}{C_x} \right]$$

$$= \phi [\tan \alpha_2 + \tan \beta_2 - \frac{1}{\phi}]$$

$$= \phi [\tan \alpha_2 + \tan \beta_3] - 1 \rightarrow \text{(4)}$$

مثلات السرعة =  $\phi$  :  $\beta$  زاوية  $\beta$  ~~بوجود~~  $\phi$  \*  
 $B \nearrow \Rightarrow \psi \nearrow$  :  $\phi =$  ~~مثلات~~  $\psi$  \*

$$\psi = \phi [\tan \beta_2 + \tan \beta_3]$$


\* Utilization factor or blade efficiency =

$$\eta_b = \frac{\text{Rotor blade work}}{\text{Energy supplied to rotor blades}} = \frac{4W}{E_{\text{blade}}}$$

$$= \frac{(C_2^2 - C_3^2) + (W_3^2 - W_2^2)}{C_2^2 + (W_3^2 - W_2^2)}$$

\* لا يخط ان تتعمل ال Rotor هو تتعمل stage  
 في Rotor هو المسؤول عن التغير في المرحلة  
 \* الكفاءة ال Rotor لا تساوي كفاءة stage، لان ال rotor  
 مفاعيد في stator و rotor.

\* Air flow blade



\* leading edge = مسؤول عن انسياب المائع على الريشة  
 ولا تحدث separation

\* trailing edge = يتاول ان يكون رفيع من اجل ان تتلاقي boundary layer عند ها.

لانها لو تلاققت بعدها يحدث ما تقيده عند المخرج ولا يكون رفيع  
 جدا من اجل ان تتعمل السرعات و درجات الحرارة والضغط العاليين

أجل تجنب كسفتها (Crack)  
 \* suction side : المساحة كبيرة فنحتاج إلى سرعة أكبر  
 حتى يسهل المائع من فوق ومن تحت عند نقطة "trailing"  
 وبالتالي الضغط قليل .

\* Pressure side :  
 المساحة قليلة والسرعة عالية لتخفيض السحب  
 المسبق وبالتالي يكون الضغط عالي .

ومن خلال الفرق في الضغط بين "Pressure and suction side"  
 بسبب left force دورانية .


وبالتالي يكون فيه أيضا "Drag force" في اتجاه الـ  
 axial thrust force .

\* لما زاد الـ twist فيها في التربينيه يـ  
 يساهم في ذلك السرعة التي رسمناه عند "U" معينة  $U = \omega r$   
 ولكن أيضا طالعين لفرق (r) تزداد و  
 بالتالي (U) تزداد من Hub لا Tip وبالتالي لازم  
 مثلت السرعة لازم يتغير لتساوي الـ flow ينساب  
 على الريش ولا يحصل separator أو صدمة للريش فلازم  
 غير الزوايا  $\beta$  وبالتالي الريش تتعوس .

$$U_1 < U_2$$


$$\beta_{at_1} \neq \beta_{at_2}$$

↳ Twist







# 8 - Turbine 2



الطاقة الحركية الناتجة عن خروج التوربين أقل من  
عند المدخل

الإجراء من (1-2) السفل الناتج  
من الانخفاض في الطاقة الحرارية دون النظر  
في الضغط والكتلة  
الطاقة الحركية



\* Pressure ratio =  $P_r = \frac{P_{01}}{P_{02}} = \frac{P_{01}}{P_{02s}} = P_r$

نسبة بين الضغط الكلي عند مخرج التربينات والضغط الكلي عند مدخل التربينات (أي الضغط الكلي عند مدخل التربينات) (1)

~~Pressure ratio~~  
~~Pressure ratio~~

\* Total To Total efficiency


يستخدم في التعبير عن كفاءة التربينات في حالة التصادم، العلاقة الترموديناميكية الخارجية من الترموديناميكية، مثال على ذلك (jet engine). يستخدم للسرعة للمرجح في قوة الدفع.

$$\eta_{TT} = \frac{w_a}{w_s} = \frac{h_{01} - h_{02}}{h_{01} - h_{02s}} = \frac{C_p (T_{01} - T_{02})}{C_p (T_{01} - T_{02s})}$$

$$\eta_{TT} = \frac{T_{01} - T_{02}}{T_{01} \left[ 1 - \frac{T_{02s}}{T_{01}} \right]}$$

for isentropically =  $\frac{T_{02}}{T_{01}} = \left( \frac{P_{02}}{P_{02s}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

$$= \left[ \frac{P_{01}}{P_{02s}} \right]^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = (P_r)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = (\gamma P)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$



$$\eta_{TT} = \frac{T_{01} - T_{02}}{T_{01} \left[ 1 - (P_r)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$

تعالوا الآن نرى ما هو الموثرات على الكفاءة  $\eta_{TT}$ :

$$\eta_{TT} = f(T_{01}, T_{02}, P_r, \gamma)$$

$$T_{02} = T_1 + \frac{C_1^2}{2C_p}$$

لأن هذه الترموديناميكية هناك مشتقات درجة الحرارة. يبقى لكل أنك تزيد سرعة الترموديناميكية.

\*  $T_{02} = T_2 + \frac{C_2^2}{2c_p}$  ② خاصة  $T_2$  تزداد على زيادة  
 الكفاءة، ولكن  $T_2$  وحدة  
 بعد غازات الجوال. في

لوحده  $T_{02}$  أو درجة حرارة الجوال  $Steam$  لأن ده  $T_{02}$  في  
 ضغط المكثف وبالنسبة لكل حلل  $\frac{C_2^2}{2}$

لو زادت  $(P_r)$  الكفاءة  $P_r = \frac{P_01}{P_02}$  في  
 ولكن على ذلك حول الرميست  $P_r = \frac{P_01}{P_02}$

يبقى  $C_1^2 = \frac{C_2^2}{2}$  ① زود  
 ② قلل  $\frac{C_2^2}{2}$

③ زود  $(P_r)$  ولكن  $T_{01}, T_{02}$  في  
 أساسه يتغير  $P_{01}, P_{02}$  في

Total - static efficiency:

تعتبر الكفاءة في حالة أن تكون التوربين ثابتة فلا تتغير سرعة  
 المائع الخارج في القدرة أو لو عملت في الطاقة الحركية لوضعية  
 كذلك يمكن اعتبار الضغط الاستاتي في المخرج سيادي لضغط

الاستاتي  $P_{02} = P_{01} = P_{02}$  في  
 مثال لعدم استمرارية المائع  $Steam turbine$

$$\eta_{T.S} = \frac{h_{01} - h_{02}}{h_{01} - h_{02s}} = \frac{c_p (T_{01} - T_{02})}{c_p (T_{01} - T_{02s})} = \frac{T_{01} - T_{02}}{T_{01} [1 - \frac{T_{02s}}{T_{01}}]}$$

$$\frac{T_{02s}}{T_{01}} = \left( \frac{P_{01}}{P_{02s}} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = (P_r')^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$\eta_{T.S} = \frac{T_{01} - T_{02}}{T_{01} [1 - (P_r')^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}]} \Rightarrow P_r' > P_r \Rightarrow \eta_{T.S} > \eta_{T.C}$$

Finite stage efficiency :


$$\left\{ \begin{aligned} \eta_{st} &= \eta_{st} - A & 5=8-3 \\ A &= 8-x \Rightarrow B \rightarrow A \Rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \end{aligned} \right. \quad (3)$$

\* la relation entre les rendements total à total et total à statique est donné par :

$$\frac{\eta}{\eta_{st}} = \frac{h_{10} - h_{20}}{h_{10} - h_{20}} = \frac{h_{10} - h_{20} - C_2^2/2}{h_{10} - h_{20}} = \frac{1}{\eta_{st}} - \frac{C_2^2}{2(h_{01} - h_{20})}$$

Cette formule montre que  $\eta_{st} > \eta$ .

Finite stage efficiency = (rendement d'un étage)



(1-2) في هذه المرحلة يتغير الأجزاء خلال التوربينات خلال الأجزاء المكونة  
 والطول هو صافي الطاقة المولدة الواحدة  
 ويمكن أن يقال أن (P) كما يتضح  
 مرحلة الواحدة

$$w_a = (h_1 - h_x) + (h_x - h_y) + (h_y - h_2)$$

$$w_s = h_1 - h_{2ss}$$

$$\left. \begin{aligned} w_{s1} &= h_1 - h_{x1} \\ w_{s2} &= h_x - h_{y2} \\ w_{s3} &= h_y - h_{2s} \end{aligned} \right\} = \text{كل مرحلة على حدة}$$

\* ملاحظة : فالمرحلة ثابتة حيث يكون الشغل في كل مرحلة ثابت حيث يحدث conversion على العدة الدوار

$$\left\{ \begin{aligned} w_a &= \eta_T \cdot w_s \rightarrow (1) \\ w_i &= \eta_{st} \times w_{si} \rightarrow (2) \\ \sum w_i &= \eta_{st} \cdot \sum w_{si} = w_a \rightarrow (3) \end{aligned} \right.$$


From (1) to (3)  $\Rightarrow \eta_T \cdot w_s = \eta_{st} \cdot \sum w_{si}$

$\cdot RH = \frac{\sum w_{si}}{w_a} \Rightarrow \eta_T = \left( \frac{\sum w_{si}}{w_a} \right) \cdot \eta_{st}$

$$Z_T = \left( \frac{\sum W_{si}}{W_s} \right) Z_{ST}$$

$$R_H = \frac{\sum W_{si}}{W_s} > 1$$

Retreat factor




وإذا كان  $R_H > 1$  فيكون  $Z_T > Z_{ST}$

$$Z_T > Z_{ST}$$

\* Small stage efficiency [Polytropic efficiency] = eg Turbine

For steam turbine

علاقة  $Z_T$  مع  $P_r$  هي التي تتعلم في  $(Z_T, R_H)$  ونسب انقراض  $Z_{ST}$  على  $Z_T$  وبالتالي ثابت الفكرة في تحليل مرحلة (Pr) في  $Z_T$  من حيث هو عدد مراحل  $Z_T$  في  $Z_{ST}$   $Z_T = \frac{Z_{ST}}{R_H}$   $Z_T$  هو عدد المراحل في  $Z_{ST}$   $Z_T = \frac{Z_{ST}}{R_H}$   $Z_T$  هو عدد المراحل في  $Z_{ST}$   $Z_T = \frac{Z_{ST}}{R_H}$



$$Z_p = \frac{dh}{dh_s} \Rightarrow \begin{cases} dh = c_p dT \\ dh = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} dT \end{cases}$$

For isentropic  $\Rightarrow$

$$T ds = dh_s - v dP$$

Zero

$dh_s = v dp$  ,  $PV = RT$

$dh_s = \frac{RT}{P} dp = RT \cdot \frac{dp}{P}$

$\int_p^2 = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} dT \times \frac{1}{RT} \frac{dp}{dp}$

$\int_1^2 \frac{dT}{T} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \int_1^2 \frac{dp}{P}$

$\ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right) = \left( \frac{\gamma - 1}{\gamma} \right) \int_1^2 \ln \frac{P_2}{P_1}$

$\ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right) = \ln \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} \int_p$

$\frac{T_2}{T_1} = \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} \int_p = \left( \frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1 - \gamma}{\gamma}} \int_p$

• واضح ان  $\int_p$  يعبر اننا على طبيعة المائع وسأولك حقيقة  
أولها آخر يعبر الطبيعة الأيرودينا ميكة للمائع على ريشة  
التوربينات اننا والتمدد الحقيقي هو في اعتبارنا اننا  
ولكن لو ركزت في المعادلات هناك في لو ان  $\gamma = 1$  هو مع المعادلات  
للـ : Isoentropic

النظري

Aerodynamic behaviour = طبيعة المائع على الريشة

⑥  $\eta_{st} = \frac{T_1 - T_2}{T_1 - T_{2s}}$   $\leftarrow$  Pressure Ratio  $\leftarrow$   
 $\eta_{st} = \frac{1 - \epsilon}{1 - \epsilon^{k_p}}$   $\leftarrow$  Aerodynamic behaviour


Proof that  $\eta_T = \eta_{st} = \frac{1 - \epsilon^{k_p}}{1 - \epsilon}$

$$\eta_{st} = \frac{T_1 - T_2}{T_1 - T_{2s}} = \frac{T_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)}{T_1 \left(1 - \frac{T_{2s}}{T_1}\right)}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{T_{2s}}{T_1} &= \left(\frac{P_{2s}}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = P_r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \\ \frac{T_2}{T_1} &= \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \eta_p = P_r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \eta_p \end{aligned} \right.$$

$$\eta_T = \frac{1 - \epsilon^{k_p}}{1 - \epsilon} \quad \text{avec } \epsilon = P_r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

Multi stage Turbine with ( $P_{rst} = \text{const}$ )




$$P_{rT} = \frac{P_A}{P_1} = \frac{P_A}{P_x} \times \frac{P_x}{P_y} \times \frac{P_y}{P_1} = (P_{rst})^k \leftarrow \text{nombre d'étage}$$

$$\eta_T = \frac{1 - (P_{rT})^{\frac{\gamma-1}{\gamma} k_p}}{1 - (P_{rT})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

$$W_a = c_p T_1 \left[ 1 - (P_{rst})^{\frac{1-\gamma}{\gamma} k_p} \right] \quad \eta_T = \frac{1 - (P_{rst})^{\frac{\gamma-1}{\gamma} k_p}}{1 - (P_{rst})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

\* Multi stage Turbine with  $W_{st} \approx \text{const} \Rightarrow \Delta T = \text{const}$  (7)



$$W_T = c_p(T_1 - T_2) = c_p \Delta T_T = c_p T_1 \left[ 1 - \frac{T_2}{T_1} \right]$$


$$\Delta T_T = T_1 \left[ 1 - (P_{rT})^{\frac{\gamma-1}{\gamma} \cdot 2P} \right]$$

$$\Delta T_T = K \cdot \Delta T_i$$

↑  
nombre d'étage

$$\Delta T_i = \frac{1}{K} T_1 \left[ 1 - (P_{rT})^{\frac{1-\gamma}{\gamma} \cdot 2P} \right]$$

\* Relationship between  $P_r$ ,  $\eta_p$ ,  $\eta_T$  =



$$Pr = \frac{P_01}{P_02}$$

$\frac{1}{Pr} = 5 \Rightarrow Pr = \frac{1}{5} = 0.2$   
 $\frac{1}{Pr} = 10 \Rightarrow Pr = \frac{1}{10} = 0.1$

\*  $\eta_p \approx \eta_T$  if  $Pr = 1$

\*  $\eta_p$  و  $\eta_T$  كالتالي  $\eta_p = \frac{1}{Pr} \eta_T$


\*  $\eta_p$  و  $\eta_T$  يزدادان مع زيادة  $Pr$  و  $\eta_p$  يزداد أسرع من  $\eta_T$

و  $\eta_p$  و  $\eta_T$  يزدادان مع زيادة  $Pr$



# Compressor

(1)



التشريح = الأجزاء من 1-2 حيث زيادة في الطاقة الحرارية والضغط نتيجة ارتفاع درجة الحرارة على الترتيب ولا يوجد في الإعتياد،  $\epsilon < 1$ .

للإجراء  $0_1 \rightarrow 0_2$  يوجد مقدار الارتفاع في الطاقة الحرارية نتيجة زيادة في الضغط والطاقة الحرارية وارتفاع في الطاقة الحرارية.

\* كما هو موضح بالشكل الطاقة المركبة عند مخرج الضغط الأول من المداخل وده حسب وضع diffusor لتحويل الطاقة المركبة إلى ضغط.

compression ratio =  $P_{rc} = \frac{P_{02}}{P_{01}} =$

\* Total To Total efficiency =

(2)

$$\eta_{TT} \Rightarrow \frac{W_s}{W_a} = \frac{h_{02s} - h_{01}}{h_{02} - h_{01}} = \frac{c_p(T_{02s} - T_{01})}{c_p(T_{02} - T_{01})}$$

$$\eta_{TT} = \frac{T_{01} \left[ \frac{T_{02s}}{T_{01}} - 1 \right]}{T_{02} - T_{01}}$$

$$\left( \frac{P_{02s}}{P_{01}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \frac{T_{02s}}{T_{01}}$$

Pistonning q<sup>+</sup>  
GP.

$$(P_{rc})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \frac{T_{02s}}{T_0}$$

$$\eta_{TT} = \frac{T_{01} \left[ (P_{rc})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]}{T_{02} - T_{01}}$$

\* تعالیٰ نسوفا ایہ الیہ یوشی علی النفا سے:

$$\downarrow T_{02s} = T_2 + \frac{c_2^2}{2c_p} \quad (1)$$

صحت سے حکم فیہا

زودالسریت لادھول  
نومما

تقلیل السریت  
عند اخرج

$$\uparrow T_{01} = T_1 + \frac{c_1^2}{2c_p}$$


دیں حتی نزدیک  
النفا سے

(2) زودالسریت لادھول نومما

Pre = ~~...~~   
 Pre مع تزداد الكثافة .

ولو تركزت الأساس هو Pre

Pre, P01  
 التغيير في تغير



static to static efficiency =

تستخدم هذه الأنفاث للبعير من نقاش - الضاغط في حالة أن تكون سرعة المائع في الدخول تساوي سرعة المائع في الخروج. كذلك إذا كانت سرعة المائع صغيرة جداً يمكن أن أهملها .


$$\left. \begin{aligned} W_s &= h_{02s} - h_{01} = h_{2s} - h_1 \\ W_a &= h_{02} - h_{01} = h_2 - h_1 \end{aligned} \right\}$$

$$\eta_{ss} = \frac{W_s}{W_a} = \frac{T_{2s} - T_1}{T_2 - T_1} = \frac{T_1 \left[ \frac{T_{2s}}{T_1} - 1 \right]}{T_2 - T_1}$$

$$\frac{T_{2s}}{T_1} = \left( \frac{P_{2s}}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = (Pre)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$\eta_{ss} = \frac{T_1 \left[ (Pre)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]}{T_2 - T_1}$$

Finite stage efficiency



المطلوب - كفاءة المرحلة كما قرنا في التوسيع

$$P_{rest} = \text{const}, \quad \eta_{st} = \text{const}$$

$$W_a = (h_x - h_1) + (h_y - h_x) + (h_2 - h_y)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} W_{s1} = h_{2ss} - h_1 \\ W_{s1} = h_{xs} - h_1 \\ W_{s2} = h_{ys} - h_x \\ W_{s3} = h_{2s} - h_y \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} W_a = \sum W_i \\ W_s = \eta_c \cdot W_a \\ W_{si} = \eta_{st} \cdot W_i \end{array} \right.$$

$$\sum W_{si} = \eta_{st} \times \sum W_i \Rightarrow \frac{\sum W_{si}}{\eta_{st}} = \sum W_i = W_a$$

$$W_a = \frac{W_s}{\eta_c} = \frac{\sum W_{si}}{\eta_{st}}$$

$$\frac{\sum W_{si}}{\eta_{st}} = \frac{W_s}{\eta_c}$$

$$\eta_c = \left( \frac{W_s}{\sum W_{si}} \right) \eta_{st}$$

أقل من الواحد  
نسبة بين  
خطوات الارتفاع في اتجاه زيادة الارتفاع


$$\eta_c < \eta_{ST}$$

(5)

$\frac{W_s}{\sum W_{si}}$  → Preheat factor (P.H)

P.H  $\leftarrow$  Proc  $\rightarrow$  LWT \*

\* Small stage efficiency [Polytropic efficiency]



$$du = dq - pdv$$

$$du + pdv = dq$$

$$\eta_p = \frac{dh_s}{dh} ; \left\{ \begin{aligned} dh_s &= v dp = \frac{RT}{P} dp \\ dh &= \frac{\gamma R}{\gamma - 1} dT \end{aligned} \right.$$

$$dh = pdv + v dp + \dots$$

$$dh - v dp = \dots$$

$$\eta_p = RT \frac{dp}{P} \cdot \frac{\gamma - 1}{\gamma R} \cdot \frac{1}{dT}$$


$$\int \frac{dT}{T} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{1}{\eta_p} \int \frac{dp}{P}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{1}{\eta_p}}$$

عمل على الأجزاء الصغيرة، وليس على الأجزاء الكبيرة، والنتيجة  
 للفاصل، نسبة الضاغط،  
 وهو التي تصد الأجزاء.



\* Multi-stage Compressor with ( $\bar{W}_{st} = \text{const}$ )



$\Delta T_i = \Delta \text{stage Temperature}$

$\Delta T_c = \Delta \text{Total Temperature}$

$K = \text{No of stage.}$


$$W_i = c_p \Delta T_i = c_p T_i \left[ \frac{T_{i+1}}{T_i} - 1 \right]$$

$$\Delta T_i = T_i \left[ (Pr_c)_{st}^{\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{1}{2}} - 1 \right]$$

$$W_c = c_p (T_2 - T_1) = c_p T_1 \left( \frac{T_2}{T_1} - 1 \right)$$

$$\Delta T_c = T_1 \left[ (Pr_c)^{\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{1}{2}} - 1 \right] = K \Delta T_i$$

$$\Delta T_i = \frac{1}{K} T_1 \left[ Pr_c^{\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{1}{2}} - 1 \right]$$





- اقصر كفاية للضمان  $Z_p - C_p$

-  $Z_p$  هي كفاية  $Z_c$  عند  $Pr_c = 1$

كلما زادت  $Pr_c$  زاد الفرق بين  $Z_c$  و  $Z_p$  وذلك بسبب ارتباط  $Pr_c$  و Preheat factor

$$Pr_c \propto \frac{1}{PH}$$





من الرسم =

- أقصى كفاءة كفاءة  $\eta_c$  عند  $Pr = 1$

-  $\eta_c$  كفاءة  $\eta_c$  عند  $Pr = 1$

- كلما زادت  $Pr$  زاد الفرق بين  $\eta_c$  و  $\eta_p$  وذلك بسبب

ارتباط  $Pr$  بـ Preheating factor

$$Pr \propto \frac{1}{PH}$$

