

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique

جامعة الشهيد محمد ناصر



Faculté de la Technologie
Département de Génie Mecanique

Support de cours de:


Regulation Industrie

3eme Année EM

Préparé par: **Largot Soulef**

Introduction

nous avons étudié le but de ce chapitre




$$\text{En écart} = \text{signe écart} - \text{mesur}$$

X: cravade réglée (mesure)

$$\Leftrightarrow \text{écart.} (\text{signe} - \text{mesur}) \text{ M-X}$$

Y: cravade régulée (moyenne de sortie du régulateur)



La plus part des régulateurs de manières différentes comportement

P: action pris

I: \rightarrow intégral

D: acc. dérivé


P.I.D: sont des modèles d'action

réglation tout ou rien


Dans ce cas le régulateur commande le sys en instantané (tout ou rien). C à d.

$$Y = 100\% \text{ si } X < w$$

$$Y = 0\% \text{ si } X > w$$



Con Syf = 100%



écart $\epsilon = w - X$

correcteur proportionnel P(P)

déf.

une commande proportionnelle P produit un signal de correction proportionnelle P au signal d'erreur. Alors il existe une relation linéaire entre la variable réglée et la grandeur réglable. la fonction de transfert.

le régulateur P construit une commande U(t) proportionnelle à l'erreure e(t)

la loi de commande du régulateur P


$$U(t) = K_p \cdot e(t)$$

la fonction de transfert du régulateur

$$G(P) = \frac{U(P)}{E(P)} = K_p$$

K_p : le gain proportionnel

le seuil à fonctionner du régulateur.



l'action = l'action proportionnelle. K est souvent exprimé par la bande proportionnelle PB%.

$$PB\% = \frac{100}{K}$$

(3)

Conclusion

le correcteur à action proportionnelle ne permet pas de réaliser de bonnes performances en termes de précision statique et dynamique, un faible gain K donne généralement un sys stable, mais une erreur de position importante, par contre, une grande valeur de K , donne une meilleure erreur de position mais des mauvaises performances en transitoire, plus K augmente, plus on tend vers l'instabilité.

Correcteur d'action proportionnelle et intégrale PI

Le correcteur à actions proportionnelle et intégrale PI est défini par l'équation différentielle suivante :

$$U(t) = K_p E(t) + K_i \cdot \int_0^t E(t) dt$$

$U(t)$: signal de sortie

$E(t)$: décharge du correcteur.

la transformation de la place donne

$$U(P) = K_p E(P) + \frac{K_i}{P} E(P)$$

(La transformation de Laplace)

La fonction de la place du régulateur.

$$G(P) = \frac{U(P)}{E(P)} = K_p + \frac{K_i}{P}$$


$$G(P) = K_p \left[1 + \frac{K_i}{K_p \cdot P} \right]$$

$$G(P) = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i P} \right]$$

QV. $T_i = \frac{K_p}{K_i}$


K_i = gain d'intégration. T_i = constante de temps d'intégration

La fonction fonctionne P est donné par.




La réponse indicielle du correcteur PI est

schématisé par



Comme le régulateur PI est une association de deux actions (P, I), il peut être représenté par



③

Conclusion

le correcteur PI permet d'améliorer la précision, par contre ce type de correcteur possède certaines limitations sur l'amélioration de Pa, rapidité et peut même introduire un instabilité du sys en boucle fermée.

Correcteur à action proportionnelle et dérivée (PD)
un correcteur PD peut être écrit par une équation différentielle de type.

$$U(t) = K_p \varepsilon(t) + K_p \cdot \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

ou bien la relation entre Pa Sortie $U(t)$ et le Signal d'erreur $\varepsilon(t)$

La transformation de la place donne

$$U(P) = K_p \cdot \varepsilon(P) + K_d P \varepsilon(P)$$

$$\Rightarrow \frac{U(P)}{\varepsilon(P)} = K_p + K_d P$$

$$\text{ou bien : } \frac{U(P)}{\varepsilon(P)} = K_p \left(1 + \frac{K_d}{K_p} \cdot P\right)$$


$$C(P) = K_p \cdot \left(1 + T_d \cdot P\right)$$

(b)


K_d : gain dérivé

$T_d = \frac{K_d}{K_p}$: constante de temps de dérivation

son schema fonctionne si donné par la Fig suivant



ou bien



le Rôle de l'action dérivée

- Elle accélère la réponse du sys et améliore la stabilité de la boucle
- Elle assure un amortissement rapide des oscillations
- Dans l'industrie l'action dérivée est utilisée pour le réglage des variables lentes (par exemple température)

Correcteur proportionnel Intégrateur et Dérivée

PID

C'est le correcteur le plus connu et aussi le plus complet car il associe les trois types de corrections Principe:

le correcteur PID associe les trois actions P, I et D la relation entre la sortie du régulateur $U(t)$ et le signal d'erreur $\varepsilon(t)$ est:

$$U(t) = K_p \varepsilon(t) + K_i \int_0^t \varepsilon(t) dt + K_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

La transformation de la place.

$$U(P) = K_p \varepsilon(P) + \frac{K_i}{P} \varepsilon(P) + K_d P \varepsilon(P)$$

La Fonction de transfert du correcteur est:

$$\begin{aligned} C(P) &= \frac{U(P)}{\varepsilon(P)} = K_p + \frac{K_i}{P} + K_d P \\ &= K_p \left(1 + \frac{K_i}{K_p} \cdot \frac{1}{P} + \frac{K_d}{K_p} \cdot P \right) \end{aligned}$$


$$C(P) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i P} + T_d P \right)$$

$$C(P) = K_p \cdot \frac{T_d \cdot T_i P^2 + T_i P + 1}{T_i P}$$


$T_d = \frac{K_d}{K_p}$: constante de temps de dérivation

$T_i = \frac{K_p}{K_i}$: constante de temps de l'intégration

Le schéma fonctionne :



ou bien




Ce type de correcteur permet de réaliser des performances telles que la stabilité, la rapidité et la précision grâce à la combinaison des trois actions. P, I et D (la structure peut être série, parallèle ou mixte). Ceci peut se faire en ajustant les paramètres associés à ces actions.

Conclusion

Le correcteur PID permet de recouvrir les différents avantages de chaque action, toutefois.

Bon réglage, donc le poids à donner à chaque action, est plutôt délicat.



t_m : temps de montée

t_r : temps de réponse.